

沔东新城铁腕治霾工作领导小组办公室 关于辖区 5 月份大气污染预警热点网格 排查整改工作报告

根据生态环境部大气污染热点网格监管平台公开的 2020 年 5 月份预警网格清单内容，我区编号为 S1558193 和 S1556844 的 2 个热点网格因在西咸新区 38 个热点网格中分别由于 PM_{2.5} 月均浓度最高和 PM_{2.5} 环比上月改善情况最差导致被预警。S1558193 网格为本年度第 3 次预警，S1556844 网格为本年度第 1 次预警。

根据相关工作要求，我委和各网格所属街办立即开展预警网格的排查和整改工作，现将排查整改工作情况汇报如下：

一、预警网格 S1558193 排查整改情况

（一）排查情况

排查上述预警网格内 42 处涉气污染源，主要污染物种类为烟粉尘、细颗粒物和挥发性有机物。针对排查出的问题，我委将坚持问题导向，坚决予以整改。

（二）存在问题

1. 排查发现西安新沔德汽车维修有限公司未设置危废间，路面未硬化，存在扬尘污染。
2. 排查发现西安市中毅腾建筑保温工程有限公司生产过程

中未开启环保设备，车间气味较重，且地面尘土较多。

3. 排查发现湖滨府项目存在大面积黄土裸露，未覆盖到位。

4. 排查发现西咸新区沣东新城仁和建材厂厂区路面干燥，浮土较厚。

5. 排查发现 G108 国道过往渣土运输车辆较多，易产生道路扬尘，且尾气排放量大。

（三）整改落实情况

1. 针对西安新沣德汽车维修有限公司未设置危废间、路面未硬化问题，该企业已自行搬离。

2. 针对西安市中毅腾建筑保温工程有限公司生产过程中未开启环保设备问题，已对该企业断电封停。

3. 责令湖滨府项目严格落实“六个百分百”和“七个到位”，对发现的黄土裸露问题，已现场要求完成覆盖。

4. 针对西咸新区沣东新城仁和建材厂路面干燥、浮土较厚问题，已要求加强洒水降尘，并保持常态化管理。

5. 针对 G108 国道过往渣土运输车辆较多问题，G108 国道灯杆智慧降尘抑霾项目已正常运行，当污染物超标时，云端自动启动区域性的持续喷雾。同时，责任部门加大洒水保洁频次和夜班巡查力度。

二、预警网格 S1556844 排查整改情况

（一）排查情况

排查该预警网格内 27 处涉气污染源，主要污染物种类为烟粉尘、细颗粒物和挥发性有机物。针对排查出的问题，我委将坚持问题导向，坚决予以整改。

（二）存在问题

1. 排查发现西咸新区沣东新城语翔再生资源回收站属于“散乱污”企业，存在电气焊作业，未配置焊烟净化设备。

2. 排查发现五星村拆迁工地现场大面积建筑垃圾未覆盖，沿途道路干燥浮土厚，过往车辆易起扬尘。

3. 排查发现西咸新区博森门板厂路面浮土厚，厂内粉尘较大，无环保设备。

4. 排查发现陕西鑫轩居新型建材有限公司生产过程中厂区粉尘较大，未开启粉尘收集设备。

5. 排查发现韦斗路过境重型车辆较多，易产生道路扬尘，且尾气排放量大。

（三）整改落实情况

1. 针对西咸新区沣东新城语翔再生资源回收站属于“散乱污”企业，未配置焊烟净化设备问题，该企业正在自行搬离中。

2. 责令五星村拆迁工地严格落实“六个百分百”和“七个到位”，对发现的建筑垃圾未覆盖、道路浮土厚等问题，已现场要求完成整改。

3. 针对西咸新区博森门板厂路面浮土厚、无粉尘收集设备问

题，该企业正在自行搬离中。

4. 针对陕西鑫轩居新型建材有限公司生产过程中厂区粉尘较大、未开启粉尘收集设备问题，已对该厂下达停工三天通知单，要求复工后环保设备常态化开启。

5. 针对韦斗路过境重型车辆较多问题，责任部门已加大洒水保洁频次和夜班巡查力度。

三、下一步工作安排

接下来，我委将坚持问题导向，统筹推进科学治理、精准治理，切实保障辖区空气质量。一是持续加强排查各热点网格污染源情况，及时发现查处区域环境污染问题，有效解决我区大气污染热点网格内各类大气污染问题，杜绝次月出现预警网格连续被预警情况，二是对大气污染热点网格整改工作进行跟踪督导，确保预警网格内排查整改工作切实落实到位，努力实现2020年我区大气污染治理目标。

附件：5月份预警网格排查照片

陕西省西咸新区沣东新城铁腕治霾工作领导小组办公室

2020年6月29日

附件： S1558193 热点网格排查整改照片


(1) 西安新沣德汽车维修有限公司搬迁照片：



(2) 西安市中毅腾建筑保温工程有限公司整改照片：



(3) 湖滨府项目整改照片：



(4) 西咸新区沣东新城仁和建材厂整改照片：



(5) G108 国道整改照片：



S1556844 热点网格排查整改照片

(1) 西咸新区沣东新城语翔再生资源回收站搬离照片:



(2) 五星村拆迁工地整改照片:



(3) 西咸新区博森门板厂断电搬离照片:



(4) 陕西鑫轩居新型建材有限公司整改照片:



(5) 韦斗路整改照片:

