

沔东新城铁腕治霾工作领导小组办公室 关于报送辖区 2 月份大气污染预警热点网格 排查整改工作的报告

根据生态环境部大气污染热点网格监管平台公开的 2021 年 2 月份预警网格清单内容，我区编号为 S1558193 的热点网格因在西咸新区 38 个热点网格中 PM2.5 月均浓度最高导致被预警。S1558193 网格为本年度第 1 次预警。

根据相关工作要求，我办和网格所属街办立即开展预警网格的排查和整改工作，现将排查整改工作情况汇报如下：

一、预警网格 S1558193 排查整改情况

（一）排查情况

排查上述预警网格内 58 处涉气污染源，主要污染物种类为烟粉尘、挥发性有机物和细颗粒物。针对排查出的问题，我区将坚持问题导向，坚决予以整改。

（二）存在问题

1. 排查发现陕西奇聚鑫工贸有限公司厂内道路未硬化，浮土较厚，电焊作业无净化设备。

2. 排查发现西咸新区沔东新城鼎好新型建材厂厂内扬尘较大，搅拌工序无除尘措施，无环评手续。

3. 排查发现西咸新区沣东新城陕西秋鹏再生资源有限公司场地物料堆放散乱，浮土较厚，未安装喷淋设备。

4. 排查发现徐梦涛废品回收站电气割作业无净化设备，物料放置散乱，卫生较差。

5. 排查发现网格内有村民燃放烟花爆竹。

6. 排查发现 G108 国道过往渣土运输车辆较多，易产生道路扬尘，且尾气排放量大。

（三）整改落实情况

1. 针对陕西奇聚鑫工贸有限公司厂内道路未硬化、电焊作业无净化设备问题，已对其进行断电查封，要求限期整改。

2. 针对西咸新区沣东新城鼎好新型建材厂厂内扬尘较大、搅拌工序无除尘措施、无环评手续问题，已对其进行断电查封，结合企业实际情况，要求限期搬离。

3. 针对西咸新区沣东新城陕西秋鹏再生资源有限公司场地物料浮土较厚、未安装喷淋设备问题，已对其进行断电查封，要求限期整改，及时安装喷淋设备。

4. 针对徐梦涛废品回收站电气割作业无净化设备、物料放置散乱、卫生较差问题，已对其进行断电查封，结合企业实际情况，要求限期搬离。

5. 针对村民燃放烟花爆竹问题，已对其批评教育，要求立即清扫。相关部门强化巡查，严防违规燃放烟花爆竹情况发生。

6. 针对 G108 国道过往渣土运输车辆较多问题，积极开展过

往机动车尾气路检工作，加大洒水保洁频次和夜班巡查力度。同时，G108国道灯杆智慧降尘抑霾项目已正常运行，当污染物超标时，云端自动启动区域性的持续喷雾。

二、下一步工作安排

接下来，我区将坚持问题导向，统筹推进科学治理、精准治理，切实保障辖区空气质量。一是持续加强排查各热点网格污染源情况，及时发现查处区域环境污染问题，有效解决我区大气污染热点网格内各类大气污染问题，杜绝次月出现预警网格连续被预警情况，二是对大气污染热点网格整改工作情况跟踪督导，确保预警网格内排查整改工作切实落实到位，努力实现2021年我区大气污染治理目标。

附件：2月份预警网格排查整改照片

陕西省西咸新区沣东新城铁腕治霾工作领导小组办公室

2021年3月31日

附件：S1558193热点网格排查整改照片

(1) 陕西奇聚鑫工贸有限公司断电查封照片：



(2) 西咸新区沣东新城鼎好新型建材厂断电查封照片：



(3) 西咸新区沣东新城陕西秋鹏再生资源有限公司查封照片：



(4) 徐梦涛废品回收站查封照片：



(5) 燃放烟花爆竹问题整改照片:



(6) G108 国道机动车尾气路检、洒水保洁照片:

