

西咸新区2019—2020年度强化监督定点帮扶工作督办问题整改情况汇总表（第十六轮）

序号	编号	所属新城	污染源名称	现场问题情况详述	查处情况	整改情况
1	SAX-201916-123	沣东新城	绿地集团西安沣东置业有限公司	现场检查时，该工地正在施工，发现大量沙土露天堆放，未苫盖。	2019年12月6日接到督办单后，沣东新城规划建设局立即下发建筑工地扬尘污染督办单，督促包抓监管单位（科统管办）落实整改：首先，责令绿地新里公馆一期项目立即停工整改，对现场施工区域进行全面自查，对裸露位置进行全面覆盖，对主体清理出来的垃圾及时清运；其次，对项目建设、施工、监理单位负责人进行约谈并强化治污减霾相关法律法规学习，提高认识；再次，对项目建设、施工、监理单位进行全区通报，最后，对项目建设单位下发行政处罚决定书，并处罚金伍万元整。截至目前，现场已整改完毕。	已完成整改。
2	SAX-201916-118	沣东新城	陕西轩宇喆建材有限公司	现场检查时，该企业正在生产，五台焊机正在作业，地面尘土较多，车间未封闭，废气无组织排放。	沣东新城斗门街道工作人员责令企业负责人严格按照环保要求进行整改，目前企业已对生产车间进行拆除，企业已停止生产，用做架管存储仓库。	已完成整改。
3	SAX-201916-122	沣东新城	陕西卓耀金属制品有限公司	现场检查时，该企业正在生产，钢管焊接工序配套移动式焊烟除尘器，治理设施正在运行但收集烟尘不到位，焊接烟尘外排环境明显。	沣东新城斗门街道工作人员已责令企业严格落实环保措施，加强管理，确保环保设施全开，废气全部收集。目前，该企业1个中央除尘器，9个净化器等环保设备全部正常使用，企业焊接烟尘均经收集处理后外排，焊接烟尘外排环境问题已整改到位。	已完成整改。
4	SAX-201916-120	沣东新城	西安市北得龙金属材料有限公司	现场检查时，该企业正在生产，正在进行喷漆作业，风机故障，环保治理设施未运行。	目前，该企业喷漆房已停用。企业在督察组检查发现问题后第一时间进行整改，并封停喷漆房。12月9日，企业通知全体工人安全生产培训，对未及时发现喷漆房风机故障的负责工人进行了处罚并全体通报，同时进一步建立健全日常监管机制，落实监管责任，安排专人定时定点巡查，确保生产时污处设施正常运行。沣东新城生态环境局于2019年12月24日对其违法行为进行了立案处罚，并处罚金5万元。	已完成整改。
5	SAX-201916-121	沣东新城	西安腾瑞建材化工厂	现场检查时，该企业临时停产，主要从事水泥制管生产，配料机未采取密闭措施。	目前企业已停产并将生产线拆除，对裸露物料覆盖完全。	已完成整改。