

序号	编号	所属新城	污染源名称	现场问题情况详述	查处情况	整改情况
1	SAX-201918-170	沔东新城	西咸新区沔东新城仁和建材厂	现场检查时，该企业处于停产状态，生产车间封闭不到位，进料口未配套除尘设施。	企业已拆除进料口设备的物料传送部分，目前已不具备生产能力，督办问题已完成。	已完成整改。
2	SAX-201918-171	沔东新城	陕西建新环保科技有限公司	现场检查时，该企业已响应重污染天气应急处于停产状态，存在问题：1. 建筑垃圾破碎筛选工序进料口未配套集尘设施；2. 出料输送皮带未完全密闭，也未配套集尘设施。	该企业封闭式原料储仓预留出入口面积较大是因为需要为装载机和自卸车辆准备装卸空间，不作业情况下用密目网和窗帘遮盖出入口，并且在料仓内的材料会用密目网苫盖，且在顶部设有喷淋设施，作业时会开启喷淋设施，以抑制扬尘；建筑垃圾破碎车间进料口已设置集尘装置；出料输送带已采用彩钢板搭建密闭料仓。	已完成整改。
3	SAX-201918-172	沔东新城	陕西劲丰盛源机械有限公司	现场检查时，该企业正在生产，切割工序正在作业，无重“一厂一策”公示牌。	经西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室生态环境部门核查，该企业为单纯的机械加工类企业，生产过程中不涉及含粉尘类切割工序。该企业为能源金贸区2019年“散乱污”企业整治清单内企业，未在生态环境部核定的重污染天气应急减排清单内，因此未要求企业制作“一厂一策”公示牌及重污染天气应急操作手册。	已完成整改。