

附件

西咸新区沣东新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019001-285	5月 17 日	西咸新区	沣东新城	斗门街道	西安天德钢管业有限公司	陕西省西安市市长安区 G310(连天线)	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：废料粉碎车间，粉尘较大，未安装污染防治设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	6 月 15 日
SAX-2019001-286	5月 15 日	西咸新区	沣东新城	三桥街道	西安博铭特汽车维修服务有限公司	陕西省西安市天合五路 西段	未落实 VOCs 整治要求	1. 喷漆车间于 2018 年 7 月查封，但封条有开封痕迹，小门打开，里面有汽车喷漆件且气味刺鼻，有生产迹象；2. 打磨工位无封闭式打磨车间；3. 危废处置间不规范，无法提供危废处置协议及联单。	含 VOCs 物料的生产、存储采用车间密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	6 月 15 日
SAX-2019001-287	5月 14 日	西咸新区	沣东新城	三桥街道	西咸新区沣东新具超群炉加工厂	陕西省西安市未央区南区路	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	1. 该厂属于“散乱污”清单内取缔类，未做到两断三清；2. 厂区焊接工艺和切割工艺未配套焊烟净化设备；3. 厂区设备及废弃物杂乱无章，机油随处可见。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	6 月 15 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019001-288	5月17日	西咸新区	沣东新城	三桥街道	中海纸盒包装厂	陕西省西安市市长安区Y359	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业正在生产，该企业属于沣东新城“散乱污”清单内整改类企业，但该企业未完成整改。存在间题：1. 企业覆膜机正在工作，未安装有机废气处理设施，有刺鼻气味；2. 企业有丝网印刷机和制版机，生产时使用有机挥发性原料，未安装废气处理设施，车间内气味刺鼻。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停；整修改治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	6月15日
SAX-2019001-289	5月9日	西咸新区	沣东新城	沣东街道	绿城·留香园	陕西省西咸新区沣东街道办世纪大道南侧，沣河以东	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在间题：大量裸露黄土未按要求覆盖，道路硬化不全。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月15日
SAX-2019001-290	5月15日	西咸新区	沣东新城	沣东街道	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密切机械分公司	陕西省咸阳市秦都区沣泾大道	超标排污或超标排放超低排放标准	现场检查时，该企业正在生产，存在间题：1. 锅炉监测超标，排放浓度 $95\text{mg}/\text{m}^3$ ，未执行超低排放标准为 $80\text{mg}/\text{m}^3$ ；2. 危险废物管理不规范；3. 现场回火工序存在气体泄漏，丸工工序现场积尘较重。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条，查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	6月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019001-291	5月16日	西咸新区	沣东新城	沣东街道	西安市正泰五防工程有限公司沣东新公司	陕西省咸阳市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.企业已搬至此厂址2-3年，今年才开始办理环评；2.企业不清楚有排污许可证；3.企业从未开展过定期监测；4.配套电焊烟净化器，但车间未配套净化装置，现场电焊烟净化器部分未开启。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	6月15日
SAX-2019001-292	5月15日	西咸新区	沣东新城	沣东街道	风润智能力装备股份有限公司	陕西省咸阳市秦都区沣泾大道	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：工人正在焊接工作，未开启焊烟净化器。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	6月15日
SAX-2019001-293	5月15日	西咸新区	沣东新城	三桥街道	西咸新区沣东新风恒盛通风管道加工厂	陕西省西安市未央区天台五路108号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：未按照整改要求完成整改，切割焊接工艺没有配套污染治理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	6月15日