

陕西省西咸新区沣东

序号	编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型
1	SX(陕西)-07-055	9月16日	西咸新区	沣东新城	三桥街办	西安汇创玻璃有限公司	中国陕西省西安市莲湖区大庆路908号	未安装治污设施
2	SX(陕西)-07-056	9月16日	西咸新区	沣东新城	三桥街办	西安龚渊宁门窗有限公司	中国陕西省西安市莲湖区大庆西路798号	未安装治污设施
3	SX(陕西)-07-074	9月14日	西咸新区	沣东新城	斗门街办	西安市新中天轮胎翻新厂	中国陕西省西安市长安区G310(连天线)	清单内整改类“散乱污”未完成整改
4	SX(陕西)-07-075	9月14日	西咸新区	沣东新城	沣东街办	陕西友邦新材料科技有限公司	陕西省咸阳市秦都区桃李路	未安装治污设施
5	SX(陕西)-07-077	9月14日	西咸新区	沣东新城	沣东街办	无名钢材电焊、切割、涂漆加工厂	中国陕西省咸阳市秦都区乘风路	未安装治污设施

6	SX（陕西）-07-079	9月13日	西咸新区	沣东新城	斗门街办	凤翔包装印刷制品有限公司	中国陕西省西安市长安区新镐京路	未安装治污设施
7	SX（陕西）-07-080	9月11日	西咸新区	沣东新城	三桥街办	西安远航测试设备有限公司	中国陕西省西安市未央区武警路	清单内整改类“散乱污”未完成整改
8	SX（陕西）-07-084	9月9日	西咸新区	沣东新城	斗门街办	西安信和塑业发展有限公司	沣东新城斗门街道鱼斗路	未安装治污设施
9	SX（陕西）-07-087	9月9日	西咸新区	沣东新城	斗门街办	陕西富源医用塑料有限公司	陕西省西安市长安区斗门街办	清单内整改类“散乱污”未完成整改
10	SX（陕西）-07-090	9月8日	西咸新区	沣东新城	斗门街办	渣土运输车陕AW0867	中国陕西省西安市长安区	渣土车覆盖不完全
11	SX（陕西）-07-092	9月7日	西咸新区	沣东新城	三桥街办	陕西洛玻玻璃有限公司	中国陕西省西安市未央区天台八路13号	清单内整改类“散乱污”未完成整改
12	SX（陕西）-07-098	9月5日	西咸新区	沣东新城	王寺街办	陕西金积木建筑科技有限公司	中国陕西省西安市沣东新城王寺街办大苏村南300米	清单内整改类“散乱污”未完成整改

13	SX（陕西）-07-099	9月5日	西咸新区	沣东新城	王寺街办	陕西天利成建筑科技有限公司	中国陕西省西安市长安区水厂路8号	清单内整改类“散乱污”未完成整改
14	SX（陕西）-07-107	9月3日	西咸新区	沣东新城	三桥街办	西安唐都纸品有限责任公司	中国陕西省西安市未央区建章路129号	未落实VOCs整治要求

新城督查问题清单(第二轮)

现场问题情况详述	整改要求	整改时限
经现场检查,企业正在生产。存在问题:压胶、热熔工序无VOCs收集处理设施,废气无组织排放,车间未密闭。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日
经现场检查,企业正在生产。存在问题:1.热熔工序产生VOCs,无收集处理设施;2.切割工序产生大量粉尘,无收集处理设施;3.车间脏乱差,地面存在大量粉尘。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日
该公司是属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“整改提升”企业,要求2018年10月31日前整改完成。现场检查时,该企业正在生产,有八个轮胎翻新机和炼胶机有运行,机械上感受到明显的余温,工人刚撤离,存在问题:1.检查时该企业正在生产,未落实整改,未实行“先停后治”,2.炼胶机有运行,有废气处理设施但废气处理设施未运行,高温轮胎翻新机无废气处理设施,产生VOCs废气直接排至外环境。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
该投诉件粉尘直接排放,气味刺鼻的情况属实,无废水排放。该公司属于混凝土外加剂生产项的企业,现场检查时,企业未生产,但生产车间内生产设备处于通电状态,车间外停放2辆载满原辅材料的货车。存在问题:1.企品为HEDP(羟基乙叉二膦	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日
现场检查时,有7个工人正在生产,有焊接和切割共6台、钢材刷漆还未干,焊接和切割机器已启动,存在问题:1.无营业执照,2.焊接、切割废气处理设施;3.刷漆工艺无废气处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日

<p>现场检查时，该公司正在生产，彩色印刷机正在运行，未安装废气处理设施，VOCs废气直排。</p>	<p>按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。</p>	<p>10月20日</p>
<p>该公司是属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“整改提升”企业，要求2018年10月31日前整改完成，存在问题:1.检查时该企业正在生产，未落实整改，未实行“先停后治”。</p>	<p>淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。</p>	<p>9月30日</p>
<p>存在问题:1.无环保手续，2.现场检查时，发现该企业在2018年9月8日之前有生产，产品上标有生产日期：分别是9月2日、9月6日、9月7日、9月8日；3.该企业11台挤塑机未安装有机废气处理设施和除尘设施，车间地面粉尘堆积；4.厨房有台燃煤灶，检查时还有余温，旁边堆放有煤球。</p>	<p>按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。</p>	<p>10月20日</p>
<p>现场检查时，该企业正在生产。该公司是属于当地环保部门给出的“散乱污”清单中“整改”类企业，要求2018年10月31日前整改完成，存在问题:1.检查时该企业正在生产，未落实整改，未实行“先停后治”，2.车间5台注塑机，2台挤吹机，现场有刺鼻的热</p>	<p>淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。</p>	<p>9月30日</p>
<p>存在问题:1.现场运砂车，未覆盖，沔河东路诗经里路段行驶，引起扬尘。车牌号:陕AW0867，2.堆场及去堆场的路面(约500米沙土路)未采取防扬尘措施，堆场未进行覆盖，面积约1000平米。</p>	<p>依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。</p>	<p>9月30日</p>
<p>该公司是属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“搬迁”企业，要求2018年10月31日前整改完成，存在问题:检查时该企业正在生产，无环保手续，未落实整改，未实行“先停后治”。</p>	<p>淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。</p>	<p>9月30日</p>
<p>现场检查时，该企业正在生产，存在问题:1.该企业列入当地“散乱污”整改提升类，未落实“先停后治”%22，要求2018年10月31日前整改完成，检查时该企业正在生产，未实行“先停后治”；2.焊接车间有工人正在进行焊接作业，车间未安装废气收集处理设施，产生的Vocs气体直接排放。</p>	<p>淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。</p>	<p>9月30日</p>

<p>现场检查时，该企业正在生产，存在问题:1.该企业属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“搬迁或升级改造”企业，要求2018年10月31日前整改完成，未落实整改，未实行“先停后治”；2.焊接车间有废气处理设施，无废气收集设施，焊接产生的粉尘未完全收集，部分废气直接排至外环境</p>	<p>淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。</p>	<p>9月30日</p>
<p>检查时发现，该企业正在生产，存在问题:1.2014年12月30日通过西安市环境保护局沣渭新区批复，项目竣工环境保护正在处理中；2.热熔胶工艺未配套安装VOCs处理设备，VOCs废气未经处理直接排放。</p>	<p>含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。</p>	<p>10月20日</p>

北京市
天津市
石家庄市
唐山市
廊坊市
保定市
沧州市
衡水市
邢台市
邯郸市
秦皇岛市
承德市
太原市
阳泉市
长治市
晋城市
晋中市
运城市
临汾市
吕梁市
济南市
淄博市
济宁市
德州市
聊城市
滨州市
菏泽市
郑州市
开封市
安阳市
鹤壁市
新乡市
焦作市
濮阳市
洛阳市
三门峡市
济源市
西安市
铜川市
宝鸡市
咸阳市
渭南市