



162712050390

有效期至2022年09月01日



environment  
shengzhongjian  
盛中建环境



# 监测报告

盛中建检(现)字(2018)第113号

项目名称: 地面控制车硬件总成项目环境质量现状监测

委托单位: 西安天成益邦电子科技有限公司

报告日期: 二〇一八年五月四日

陕西盛中建环境科技有限公司









## 监测报告

盛中建检(现)字(2018)第113号

共3页 第2页

SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 1小时平均值 (单位: μg/m <sup>3</sup> )								
监测点位	监测时间		SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
项目地	2018年4月26日	02:00	10	49	12.3	96.6	1.4	西风
		08:00	12	53	20.5	96.6	1.5	西南风
		14:00	16	56	29.6	96.7	1.5	西风
		20:00	11	54	27.5	96.8	1.6	西南风
	2018年4月27日	02:00	12	58	17.3	96.8	1.4	东北风
		08:00	15	61	21.5	96.8	1.3	北风
		14:00	17	65	30.8	96.9	1.4	北风
		20:00	14	62	26.8	96.9	1.3	东北风
	2018年4月28日	02:00	11	43	15.1	96.7	1.5	东南风
		08:00	16	46	19.2	96.7	1.7	东南风
		14:00	18	51	26.4	96.8	1.6	东南风
		20:00	13	48	23.8	96.9	1.5	东风
	2018年4月29日	02:00	12	43	17.4	96.8	1.7	西南风
		08:00	16	46	23.5	96.8	1.8	西风
		14:00	19	51	30.0	96.8	1.6	西风
		20:00	15	48	26.4	96.9	1.8	西南风
	2018年4月30日	02:00	10	55	16.1	96.9	1.8	西南风
		08:00	14	58	22.3	96.9	1.9	西南风
		14:00	18	62	29.8	96.8	1.9	西风
		20:00	13	60	25.8	96.9	1.7	西南风
	2018年5月1日	02:00	10	30	14.5	96.6	1.7	西风
		08:00	13	34	20.1	96.7	1.7	西南风
		14:00	17	38	27.4	96.7	1.8	西南风
		20:00	15	32	24.2	96.7	1.8	西风
	2018年5月2日	02:00	10	18	10.3	96.8	1.9	西南风
		08:00	15	23	18.5	96.8	2.0	西风
		14:00	18	29	27.5	96.9	2.0	西风
		20:00	13	27	22.7	96.8	2.0	西南风





## 监测报告


盛中建检(现)字(2018)第113号

共3页 第3页

环境噪声监测结果(单位:  $L_{eq} dB(A)$ )

监测点位	2018年4月26日		2018年4月27日	
	昼间	夜间	昼间	夜间
1#东场界	54.6	45.2	55.4	45.5
2#南场界	55.2	46.1	55.7	46.5
3#西场界	55.2	43.5	55.7	43.2
4#北场界	54.3	45.3	54.8	45.6
仪器校准值 dB(A)	测前	93.8	测前	93.8
	测后	93.7	测后	93.6
气象条件	晴、西南风、风速: 1.5m/s		多云、西北风、风速: 1.4m/s	

监测点位示意图:



备注: ▲ 噪声监测点

○ 大气监测点

备注

本次监测结果仅对本次测试样品有效。

编写人: 张立立  
2018年5月4日

室主任: 李莉  
2018年5月6日

审核人: 刘丽红  
2018年5月4日

签发人: 张立立  
2018年5月6日