

附件

## 西咸新区沣东新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019004-114	2019/6/29	西咸 新区	沣东 新城	沣东街道	陕西佳泓 博纸业包 装厂	咸阳市秦都 区凤栖路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，5 台覆膜机未安装污染防治设施，现场有气味。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/8/15
SAX-2019004-115	2019/7/2	西咸 新区	沣东 新城	三桥街道	蓝光公园 华府二期	西安市未央 区付二路3 号	未 建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，未配套车辆清洗装置，门口施工道路未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019004 -116	2019/6/29	西咸 新区	沣东 新城	沣东街道	西安钢研 功能材料 股份有限 公司	咸阳市秦都 区 G312(世 纪大道)	工业粉尘无 组织排放	现场检查时,该企业正在生产,存在问 题:1.水磨工序未安装污染收集设施; 2.抛丸工序未正确使用污染收集设施; 3.焊接工序未使用焊烟净化器。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	2019/8/15