

西咸新区强化监督整改情况汇总表（第十五轮）

序号	强化督查发现问题情况			强化督查问题整改情况		
	检查时间	所属新城	污染源名称		问题类型	存在问题
4	2019年3月25日	洋东新城	西安桃园冶金设备工程有限公司洋东分公司	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业属于冶金设备制造，约有二十个焊接点位，部分焊接点位均未开启焊烟净化器，导致焊接烟气无组织排放，厂区烟尘较大，污染严重。	已整改完成。洋东新城经济发展局联合洋东街道办事处，要求企业立即整改。目前该企业已加强培训，严格管理，确保作业时焊烟净化器全部正常运行，污染物达标排放。目前，该企业已整改完成，提交洋东新城经济发展局验收，待验收合格后恢复生产。
5	2019年3月25日	洋东新城	陕西永生机电有限公司	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，装焊料箱时焊接废气直接排放，已安装污染防治措施但未使用。	已整改完成。洋东新城经济发展局联合三桥街道办事处，严格要求企业立即整改。目前该企业已加强培训，严格管理，确保作业时焊烟净化器全部正常运行，污染物达标排放。目前，该企业已整改完成，提交洋东新城经济发展局验收，待验收合格后恢复生产。
6	2019年3月29日	洋东新城	西安致远雕塑工程有限公司	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业属于雕塑、园林景观工程设计制造业。1. 该企业大约有10个焊接点位均未采取污染防治措施，导致烟气直排，污染严重；2. 厂区工艺半成品存在刷漆现象，未采取污染防治措施。	已整改完成。洋东新城经济发展局联合三桥街道办事处，要求企业立即整改。该企业原为散乱污企业“整改提升”类，提升整改无望后，主动提出撤离，截至目前，生产设备全部拆除，厂房清理完毕。
7	2019年3月22日	洋东新城	黑加油车（中海昆明路6号铁腕治霾公示栏西侧5m左右无名停车场内，未央区南环路9号）	黑加油站	现场检查时该黑加油车未加油，但是有加油装置和计价器	已完成整改。经核查，该车辆为危险化学品运输车辆，无蓄电设备，无法正常启动，罐体内也未存放任何介质，已不具备上路行驶或进行经营活动的能力。该停车场负责人白先生确认该车从去年初一直停放在该停车场，未进行任何经营活动。